施工計画の適切性に対する評価結果

工事種別

建築工事

工事番号	24-79220-0002	工事名	郡山高校外壁修繕工事(Ⅳ期)		
路線•河川名	郡山高等学校	工事箇所	郡山市大槻町地内(郡山高等学校)	工事概要	東校舎棟外壁修繕工事 RC造3階建 A=1,068㎡

			施工計画の適切性 配点100点(総合評価方式における加算点配点10点)						
入札参加者		様式第9号(その1)	様式第9号(その2)						7
		工事の工程表							総合評価方
配.		30	70					合計	式における
	項目	1 工程計画	1 工程管理計画	2 品質管理計画及び出 来形管理計画	3 安全管理計画	4 環境配慮	5 施工上の工夫(環境 配慮を除く)	нн <u>Л</u>	加算点
八光建設(株)		30	10	0	10	5	5	60	5
(株)オオバエ務	店	30	15	15	20	10	0	90	9
王子建設(株)		15	0	0	5	0	0	20	0
陰山建設(株)		30	15	10	20	10	5	90	9
壁巣建設(株)		25	15	5	15	10	5	75	7
(株)福田建設		5	0	0	5	5	0	15	0
阿武隈建設(株)		25	5	5	5	5	5	50	3

[※] 施工計画の適切性が不適である場合、不適となった項目の点数欄、合計欄及び総合評価方式における加算点欄に「不適」と記載し、他の項目の点数欄には「*」と記載する。